

Audi Q5 2008 м.г.

Замена лампы подсветки центрального монитора.

Симптомы: перестала работать подсветка в центральном мониторе. Регулировка яркости не помогает ее повысить ни путем добавления из меню настроек, ни при помощи VCSD .



Для начала, аккуратно подцепив за внутренние края, вытаскиваем хромированную рамку. Она держится на защелках .



Затем, аналогичным способом вытаскиваем облицовку экрана. Она так же крепится на защелках.



Затем при помощи биты Торкс 20 выкручиваем 4 самореза, которые крепят экран.



Затем, необходимо отсоединить единственный разъем подходящий к монитору, при этом зажигание должно быть выключено.

Далее, откручиваем 4 винта крепления рамки к корпусу, чтобы разобрать его. Снимаем рамку.



Отстегиваем разъем питания лампы от платы. Отгибаем 4 алюминиевых крепежа и достаем наш экран.



Вытаскиваем рассеивающее пластиковое стекло и светофильтр и видим нашу лампу.



Вставляем новую лампу и начинаем сборку в обратной последовательности.

Стоимость новой лампы составляет около \$40. Найти ее в Москве или Питере так же не составляет труда через поисковые системы. Переделывать под светодиодную подсветку не стал по причине неравномерного подсвечивания и требующемся вмешательстве в схему для регулировки изменения яркости. Цена лампы доступна в соотношении замены на светодиодную подсветку.

Mishka.

Audihelp.narod.ru